

PRATIQUE DU SOUDAGE INITIATION

OBJECTIFS :

Maîtriser les fondamentaux du soudage, préparer les tôles, équiper et régler le poste, prévenir les risques professionnels, exécuter les types de soudure les plus courants, exécuter un cordon de soudure non soumis à contrôle autre que visuel

PROGRAMME :

Maîtriser les fondamentaux du soudage, préparer les tôles, équiper et régler le poste

- Généralités
- Les postes
- Les paramètres de réglage
- Les gaz (sauf pour le stage soudage à l'arc)
- Les électrodes
- Le mode opératoire
- Les défauts et leurs remèdes

Prévenir les risques professionnels

- Principes généraux de prévention
- Règles d'hygiène et de sécurité appliquées aux activités de soudage

Exécuter les types de soudure les plus courants (Travaux pratiques)

- Soudage bout à bout à plat
- Soudage en angle intérieur à plat
- Soudage en angle extérieur à plat
- Soudage par recouvrement
- Soudage tube sur tôle à plat (uniquement pour le stage soudage à l'arc)
- Soudage en passes étroites (uniquement pour le stage soudage à l'arc)

À SAVOIR

Dispositif :

Intra

Public : Chaudronniers, tuyauteurs, soudeurs, métalliers, personnel de maintenance industrielle

Pré requis : aucun

Méthodes et modalités pédagogiques :

Apports théoriques courts, démonstrations, nombreux travaux pratiques

Présentiel

Moyen d'encadrement :

L'animation est assurée par des consultants praticiens de l'entreprise

Modalités d'évaluation :

Mise en situation

Validation :

Certificat de réalisation et attestation des acquis

Organisation

Durée : nous contacter

Tarifs

En Intra : nous consulter

Lieu : FDME / en entreprise

Délais d'accès : 2 à 4 semaines

Modalités d'accès : préinscription

CONTACT

01 60 79 74 21

formation.continue@fdme91.fr

ACCESSIBILITÉ

aux personnes en situation de handicap

Site et formations accessibles* aux Personnes en situation de handicap ou situations pénalisantes ponctuelles. Contacter le référent handicap sur mission.handicap@fdme91.fr

** des aménagements pourront être nécessaires le cas échéant sur demande de l'intéressé*